


Spröjsalternativ

Klicka bild för 3D-visning

1a.


Glasdelande spröjs vid enkelglas



2a.

Utanpåliggande spröjs

Oftast löstagbar spröjs på utsidan som monteras med spröjsbeslag



3a.

Glasdelande spröjs på isolerruta.



3b.

Glasdelande spröjs på isolerruta med glaslist.



4a.

Spröjs i isolerruta

Aluminiumspröjs som monteras inne i isolerruta 2 & 3 glas.



4b.

Pålimmad spröjs på ut och insidan, och distanslist i glas.



4c.

Spröjs i isolerruta och kittad uts.


Aluminiumspröjs som monteras inne i isolerruta och limmad trälist utvändigt som kittas.



4d.

Träspröjs inv. + kittad utsida

Pålimmad spröjs på ut och insidan, och distanslist i glas.



4e.

Spröjs i isolerruta och pålimmad spröjs.



4f.

Pålimmad spröjs på ut och insidan utan distans i glas.

